



N° d'imprimé : PL J 003522328

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

7710

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/09/2018	18056666

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/03/2019

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S086J050**(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL(3) COORDONNÉES :
Z.A. LES MOINARDS86130 ST GEORGES LES BAILLARGEAUX
05.49.61.09.57

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **086J7002**NOM ET PRENOM : **Yohann GUERITAUT**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

BT-565-DS (F)

25/08/2011

04/10/2001

Marque

Genre

Carrosserie

KAROSA

TCP

CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

TMKC510341M304429

M3

Type/CNIT

Energie

C510345A

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

472035

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤3.0m-1) :

C1 : <0.50m-1 C2 : <0.50m-1

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 50%) : 65%

Efficacité par essieu : E1 : 62% E2 : 66%

Déséquilibre (<20%) E1 : 12% E2 : 5%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 31%**Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.2% D:-0.6% h<0,8m****Défaillances mineures**

- 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
- 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant, Arrière, Droite, Gauche)
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Gauche Latéral)
- 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (Arrière Gauche)

