



N° d'imprimé : D 111441345

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

16/05/2022

N° DU PROCÈS-VERBAL

22081943

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

- 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G
- 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : ARG
- 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD, ARD
- 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement
- 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AVG
- 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement : AVG
- 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/07/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S083D124

(9) RAISON SOCIALE : SARL GVR CONTROLE

(3) COORDONNÉES : 448 CHEMIN DE LA BUGE

83110 SANARY SUR MER

Tél : 0498000479 Fax : 0498000684

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : PINTO GEORGES

N° D'AGRÈMENT : 083D1054

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation

358 BNZ 83(F)

12/02/08

12/02/08

Marque

Désignation commerciale

PIAGGIO

PORTER

(1) N° dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre

ZAPS8500000576083

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

S85LPTRMEP

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

- 2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
- 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : C
- 3.5.1.a.1. LAVE-GLACÉ DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
- 3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux
- 4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARG
- 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVG
- 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, D, G, C
- 7.7.1.b.1. AVERTISSEUR SONORE : Commande mal fixée

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
02.09.2020:79 301 km / 21.08.2020:79 287 km / 21.05.2019:73 619 km / 22.05.2018:71 504 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

84660

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-4.9 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	5 %		10 %	
Forces verticales :	563 daN		384 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	181 daN	216 daN	49 daN	47 daN
Déséquilibre (< 20%) :	17 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	181 daN	216 daN	49 daN	47 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) : 52 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-4.0 %		-4.0 %	

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

