



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 618537701

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
CT Sanitaire	15/12/2022	22065016		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillance(s) majeure(s)</p> <p>1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD,ARG,ARD.</p> <p>4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, ARD.</p> <p>4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARD.</p> <p>4.4.3.a.2. CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences, G.</p> <p>6.2.9.b.2. AUTRES EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS : Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise, AR.</p> <p>Défaillance(s) mineure(s)</p> <p>4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARD.</p> <p>5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, AVG,AVD,ARG,ARD.</p> <p>6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G.</p> <p>6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, G.</p> <p>11.1.1.a.1. FEUX SPECIAUX : Feux spéciaux détériorés</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</p> <p>27/07/2018 : 270620km / 26/07/2019 : 309580km / 13/09/2019 : 309781km / 13/08/2020 : 337541km / 14/08/2020 : 337574km / 11/08/2021 : 370552km /</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	14/02/2023			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	<p>N° D'AGRÈMENT : S044S243</p> <p>(9) RAISON SOCIALE : CLISSON CONTROLE AUTOMOBILES</p> <p>(3) COORDONNÉES : Tel. : 0240540540 6 RUE DE LA FONTAINE CALIN 44190 CLISSON</p>			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	<p>N° D'AGRÈMENT : 049T1060</p> <p>NOM ET PRÉNOM : MILCENDEAU JEREMIE</p> <p>SIGNATURE : </p>			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<p>(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation</p> <p>DJ-878-DP (F) 01/08/2014 01/08/2014</p> <p>Marque Désignation commerciale</p> <p>RENAULT MASTER</p> <p>(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre</p> <p>VF1MAF45C50959398 M1 VASP</p> <p>Type/CNIT Énergie</p> <p>M10RENV5402K478 GO</p> <p>Document(s) présenté(s)</p> <p>Certificat d'immatriculation.</p>			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	384173			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<p>PROCES-VERBAL N° : XXXXXXXXXX DATE : XXXXXXXXXX</p> <p>N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : XXXXXXXXXX</p>			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.5m/Km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	3%		6%	
Forces verticales :	1465daN		1406daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	577daN	579daN	455daN	450daN
Déséquilibre (<20%):	1%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	577daN	579daN	455daN	450daN
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	71%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	21%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.1%			-2.2%

Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation Date de 1^{ère} immatriculation
A. DJ-878-DP B 01/08/2014
C.1 LIXXBAIL

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE
C.4.1

C.3 CYLJD
LA GRENOTIERE

85610 CUGAND

D.1 RENAULT
D.2 MAF4SCGAAM3PMRF32

D.2.1 M10RENV5402K478

D.3 MASTER

E. VF1MAF4SC50959398

F.1 3500	F.2 3500	F.3		
G 3125	G.1 3050			
J M1	J.1 VASP	J.2 SC	J.3 AMBULANC	
K e2*2007/46*0342*02				
P.1 2299	P.2 92	P.3 GO	P.6 8	
Q	S.1 5	S.2	U.1 82	
U.2 2625	V.7 211	V.9 715/2007*630/2012EURO5		
X.1 VISITE AVANT LE 01/08/2018				
Y.1 384	Y.2 0			
Y.3 0	Y.4 4			
Y.5 2.5	Y.6 390.5			

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de l'action interministérielle



Ludovic GUILLAUME

H
I 01/08/2014
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4

Certificat d'immatriculation



COUPON DÉTACHABLE

DJ-878-DP 01/08/2014
2014DJ86887
VF1MAF4SC50959398
RENAULT
LIXXBAIL

CRFRADJ878DP7VF1MAF4SC5095939821408016VASP<<
AMBURENAULT<<<<<<<MASTER<<<<<<<2014DJ8688706

