



AUTOVISION
 CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : **F051193014** **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/12/2021	21103455

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/12/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le :
08/12/2022

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S073F021**
 (9) RAISON SOCIALE : **BARBY C.T.A.**
 (3) COORDONNÉES :
 1 AVENUE PAUL CHEVALLIER
 73230 BARBY
 04.79.72.93.49

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : **MAKHLOUFI Mohamed**
 N° D'AGREMENT : **073F1092**
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CN-930-ZF (F)	17-12-2012	17-12-2012
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	MASTER	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MAA4DC48082442	N1	CTTE
Type/CNIT	Energie	
N10RENT305J986	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

- Défaillances mineures**
- 1.1.14.a.1. **TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS** : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
 - 3.3.1.b.1. **MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS** : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G,D)
 - 3.5.1.a.1. **LAVE-GLACE DU PARE-BRISE** : Mauvais fonctionnement
 - 4.7.1.b.1. **ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)** : Source lumineuse partiellement défectueuse
 - 6.1.2.a.1. **TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX** : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
 - 6.2.1.a.1. **ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE** : Panneau ou élément endommagé (ARD)
 - 6.2.3.c.1. **PORTES ET POIGNÉES DE PORTE** : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (D)
 - 6.2.5.a.1. **SIÈGE CONDUCTEUR** : Siège défectueux
 - 7.1.2.b.1. **ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES** : Ceinture de sécurité endommagée (D)
 - 8.2.22.c.1. **OPACITÉ** : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
19/12/2018:182068 Km / 03/08/2020:221076 Km / 24/11/2020:226869 Km /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

234897

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+ 6.5m/km					
Dissymétrie suspension (≤30%)	8%		4%			
Forces verticales	1368daN			1192daN		
Frein de service						
Forces de freinage	473daN	464daN	441daN	441daN	414daN	414daN
Déséquilibre (<20%)	2%		7%			
Force de freinage (efficacité)	473daN	464daN	441daN	441daN	414daN	414daN
Taux d'efficacité (≥50%)				70%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				23%		
Opacité des fumées (≤0.51m⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-0.7%		D:-0.5%			



A
E
C
E
T
E
C
E
L
L
E