


PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 200345229

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/06/2021	21001855
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable		<p>DÉFAILLANCES MINEURES 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD</p> <p>COMMENTAIRES Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement</p>
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
17/12/2021		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S064Z138		
(9) RAISON SOCIALE : Contrôle Auto Poids Lourds 64		
(3) COORDONNÉES : 225 Rue du Ley Z.A du Pont-Long 64121 SERRES-CASTET		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 064Z7029		
NOM ET PRÉNOM : COARASA DIDIER		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
CW-717-ZH (F)	21/10/2019	16/12/2008
Marque	Genre	Carrosserie
VOLKSWAGEN	TCP	CAR
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WV1ZZZ2EZ96010545	M2	
Type/CNIT	Énergie	
2EKZBJL50TS	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
446500		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : A vide		<p>Frein de service : Efficacité globale (\geq à 50%) : 70% Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 67% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 11% E2 : 5%</p> <p>Frein de secours : indépendance des circuits</p> <p>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.4% D : -2.3% h : <0.8m</p>
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		
Véhicule de transport en commun de personnes		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		