



Date d'examen	16/05/2019 10:42	N° Dossier	19AC1634
Exécutant	Fabrice LE MEE	Mandant	SCHMITZ CARGO BULL
Lieu d'examen	CTS - FR RENNES - Châteaubourg, Rue de la Gaudière ZA de la Gaudière . 35220 Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) FRANCE	Référence mandant Client	9804069 CTS - FR RENNES - Châteaubourg

### Véhicule

Type de véhicule	Semi-remorque Poids-Lourd		
Dénomination commerciale	Krone Semi-remorque	Finition	3 rideaux coulissants toit rehaussable
Immatriculation (A)	CX-496-HW	VIN (E)	WKESD000000492371
Date de MEC (B)	05/04/2011	Energie (P3)	TRACTE
Carrosserie (J3)	CARROSSERIES A PAROIS LATERALES SOUPLES COULISSANTES	Genre (J1)	SREM
Motorisation	_____	Puissance (cv fiscaux) (P6)	0
Boîte de vitesse	_____	Nombre de places assises (S1)	0
Couleur	VERT	Type de peinture	_____
Unité mesurée	_____	Nature de la mesure	_____
Niveau de carburant	_____	Échéance contrôle Technique	_____

### Informations supplémentaires

Configuration d'essieux	3 essieux simples	Ralentisseur	_____
PV (G1) en tonne	7.00	PTAC (F2) en tonne	38.00
		PTRA en tonne	_____

### Équipements

Équipement spécifique	Caisse PLSC (bâchée)	Marque	KRONE mega liner	Modèle	13,60 x 2,48 x 3.00
-----------------------	----------------------	--------	------------------	--------	---------------------

### Commentaires de l'expert

contrôle technique non présenté

Estimation approximative du coût de la remise en état établie sans démontage et sans préjuger des éléments qui pourraient s'avérer défectueux après le démontage

L'expert



Fabrice LE MEE

DEKRA Expertise SAS

17 Espace Jean Mantelet - CS 81014

14123 CORMELLES-LE-ROYAL Tél. 02.31.35.85.15



VIN : WKESD00000492371 Immatriculation : CX-496-HW N° Dossier : 19AC1634A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
ARG	NEXT TREAD	455/40 R22,5	Porteur	Standard	Rechapé	Usé	4,00mm
ARG 2	GOODYEAR	455/40 R22,5	Porteur	Standard	Retraillé	Mémo	6,00mm
ARG Ext. 3	NEXT TREAD	455/40 R22,5	Porteur	Standard	Rechapé et retraillé	Bon	8,00mm
ARD	NEXT TREAD	455/40 R22,5	Porteur	Standard	Rechapé	Usé	5,00mm
ARD 2	GOODYEAR	455/40 R22,5	Porteur	Standard	Retraillé	Mémo	6,00mm
ARD Ext. 3	NEXT TREAD	455/40 R22,5	Porteur	Standard	Rechapé et retraillé	Bon	6,00mm
Secours	<i>Non Equipée</i>						
Secours 2	<i>Non Equipée</i>						

### Dommmages

Famille	Qté	Libellé	Opé.
Forfait	1	PNEUMATIQUE ARD EXT.	Forfait Ech.
Forfait	1	PNEUMATIQUE ARG EXT.	Forfait Ech.
Forfait	1	COULISSES DE RIDEAU SUPÉRIEUR	Forfait Rép.
Forfait	1	PLANCHER PLAQUE AR	Forfait Ech.
Forfait	1	BÂCHE LATÉRALE D	Nettoyage
Forfait	1	BÂCHE LATÉRALE G	Nettoyage
Forfait	1	ÉCHELLE	Forfait Ech.
Forfait	1	RIDEAU COULISSANT D	Forfait Rép.
Forfait	1	TRAVERSE DE CHASSIS AR	Forfait Rép.
Forfait	1	PORTE ARD	Forfait Rép.
Forfait	1	BÂCHE LATÉRALE G	Forfait Rép.
Forfait	1	PORTES AR	Nettoyage
Forfait	1	EXTINCTEUR	Forfait Ech.
Forfait	1	BARRE DE COMMANDE DE RIDEAU	Échange
Forfait	1	MAIN ACCOUPLEMENT JAUNE	Forfait Ech.
Forfait	1	SANGLE D	Forfait Ech.
Forfait	1	PIED PROFIL ARD	Réparation/Peinture
Forfait	1	PIED PROFIL ARG	Réparation/Peinture
Forfait	1	JAMBE DE LEVAGE AR	Contrôle
Forfait	1	TOIT RÉHAUSSABLE	Contrôle
Forfait	1	ABS EBS	Contrôle
Forfait	1	CABLE ANTI-INTRUSION	Échange
Forfait	1	AILE DE PASSAGE DE ROUE D AV	Échange
Forfait	1	PARE-CHOCS AR	Échange/Peinture
Forfait	1	BAVETTE G ESSIEU 1	Échange
Forfait	1	TENDEURS DE BÂCHE AVD	Échange
Forfait	3	CRÉMONES DE PORTE AR GACHE	Échange
Forfait	1	PORTE ARG	Échange/Peinture
Forfait	1	DOCUMENTS DE BORD	Mémo



VIN : WKESD000000492371 Immatriculation : CX-496-HW N° Dossier : 19AC1634A0

## Relevé d'état

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>
Certificat d'Immatriculation (Original)	Non		●	●	●
Documents de bord <i>manquant</i>	Oui	Manquant	●	●	●
Cales Roues <i>2 cales manquantes</i>	Oui	Bon	●	●	●
Extincteur <i>Date non conforme</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Pare-cycliste et protections latérales	Oui	Bon	●	●	●
Coffres de rangement	Non		●	●	●
Coffre ou Panier Palettes	Non		●	●	●
Panier de roue de secours	Oui	Bon	●	●	●
Échelle <i>tordue, manoeuvre impossible</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Câble anti-intrusion <i>manquant</i>	Oui	Manquant	●	●	●
Attache ferry	Non		●	●	●
Toit réhaussable <i>non fonctionnel</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Plancher spécifique	Non		●	●	●
	Non		●	●	●



VIN : WKESD00000492371 Immatriculation : CX-496-HW N° Dossier : 19AC1634A0

## Relevé d'état (suite)

### Chassis

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Chassis	Oui	Bon	●	●	●
Jambe de levage	Oui	Bon	●	●	●
Jambe de levage <i>AR non fonctionnement</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Tablier AV	Oui	Bon	●	●	●
Prise électrique / Faisceau <i>protection mains jaune cassée</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Ailes de passage de roue <i>D AV cassée</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Bavettes <i>G bavette essieu 1 manquante</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Circuits pneumatiques (Freinage, suspensions)	Oui	Bon	●	●	●
Circuits pneumatiques (Freinage, suspensions) <i>voyant ABS allumé sous réserves d essai routier</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Pare-chocs AR <i>déformation moyenne</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Feux AR et catadioptrés	Oui	Bon	●	●	●
Supports de feux AR	Oui	Bon	●	●	●
Feux de gabarit	Oui	Bon	●	●	●
Butoirs de chassis	Oui	Bon	●	●	●
Bandes réfléchissantes Latérales et AR	Non		●	●	●
Plaques ADR, ONU, Triangles et Plaques réfléchissantes	Non		●	●	●
Disques de vitesse	Oui	Bon	●	●	●



VIN : WKESD00000492371 Immatriculation : CX-496-HW N° Dossier : 19AC1634A0

## Relevé d'état (suite)

### Équipements: Caisse PLSC (bâchée)

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Faux-chassis	Oui	Bon	●	●	●
Déformation suite à choc	Oui	Bon	●	●	●
Bâches latérales <i>D présence publicité</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Bâches latérales <i>G coupure &lt; 30 cm</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Bâches latérales <i>G présence publicité</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Gouttière de bâche LAT	Oui	Bon	●	●	●
Bâchons AV	Oui	Bon	●	●	●
Sangles <i>D 1 sangle cassée</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Rideaux coulissants <i>D coulissement AV impossible</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Poteaux latéraux	Oui	Bon	●	●	●
Traverses Poteaux	Oui	Bon	●	●	●
Profils supérieurs	Oui	Bon	●	●	●
Pied Profil AV	Oui	Bon	●	●	●
Pied Profil AR <i>D réparation antérieure non conforme</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Pied Profil AR <i>G réparation antérieure non conforme</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Rives	Oui	Bon	●	●	●
Tendeurs de bâche <i>tendeur AV bâche G bloqué</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Portes AR <i>G cassée fermeture difficile</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Portes AR <i>presence publicité</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Portes AR <i>D fermeture difficile</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Joint de porte AR	Oui	Bon	●	●	●
Articulations de porte AR	Oui	Bon	●	●	●
Crémones de porte AR <i>3 gaches cremones déformées</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Traverse de chassis AR <i>déformation moyenne</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Plancher <i>Plaque AR déformation moyenne</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Rangements de plancher	Non		●	●	●
Arrimages intérieur	Oui	Bon	●	●	●



VIN : WKESD000000492371 Immatriculation : CX-496-HW N° Dossier : 19AC1634A0

## Relevé d'état (suite)

### Équipements: Caisse PLSC (bâchée)

Libellé	Équipé?	État	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>
Parois intérieures AV <i>usure usage</i>	Oui	Usure normale	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Arrêts de charge	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Éclairage intérieur de caisse	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Bâche supérieure et toit rigide	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Coulisses de rideau supérieur <i>coulissement AR impossible</i>	Oui	Mauvais	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>
Traverses Supérieures	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Barre de commande de rideau <i>manquante</i>	Oui	Mauvais	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>



VIN : WKESD00000492371 Immatriculation : CX-496-HW N° Dossier : 19AC1634A0

## Mécanique & essai

### Soubassement

Libellé	Équipé?	État	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>
Soubassement - État général	Non		●	●	●
Attelage : État et usure du pivot <i>contrôle visuel</i>	Oui	Usure normale	●	●	●
Attelage : Contrôle des plaques d'attelage et des traverses	Non		●	●	●
Carénage soubassement et moteur	Non		●	●	●
Chassis - Treillis - plancher	Non		●	●	●
Corrosion	Non		●	●	●
Trains Roulants Essieu 1 <i>contrôle visuel</i>	Oui	Usure normale	●	●	●
Trains Roulants Essieu 2 <i>contrôle visuel</i>	Oui	Usure normale	●	●	●
Trains Roulants Essieu 3 <i>contrôle visuel</i>	Oui	Usure normale	●	●	●
Disques de frein Essieu 1 <i>40 mm</i>	Oui	Usure normale	●	●	●
Plaquettes de frein Essieu 1 <i>contrôle visuel impossible</i>	Non		●	●	●
Disques de frein Essieu 2 <i>40 mm</i>	Oui	Usure normale	●	●	●
Plaquettes de frein Essieu 2 <i>contrôle visuel impossible</i>	Non		●	●	●
Disques de frein Essieu 3 <i>40 mm</i>	Oui	Usure normale	●	●	●
Plaquettes de frein Essieu 3 <i>contrôle visuel impossible</i>	Non		●	●	●
Amortisseurs - coussin Essieu 1 <i>contrôle visuel</i>	Oui	Usure normale	●	●	●
Amortisseurs - coussin Essieu 2 <i>contrôle visuel</i>	Oui	Usure normale	●	●	●
Amortisseurs - coussin Essieu 3 <i>contrôle visuel</i>	Oui	Usure normale	●	●	●
Bavettes de roue	Non		●	●	●
Circuit pneumatique - état et étanchéité	Oui	Bon	●	●	●
Bouteilles d'air - état-corrosion-repérages	Oui	Bon	●	●	●
État et fonctionnement de la tige de nivellement	Oui	Bon	●	●	●

**Réaliser l'examen dynamique**

**Réaliser l'examen statique**