



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE LOURD

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

05437085

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

PROFÈS-VERBAL N° : **VTP**
DATE : **22/03/2017**
N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION : **17079330**

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

ADRESSE DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° : **S033K146**
NOM : **AUTO BILAN FRANCE**
Nom : **Thierry Sabine**
Adresse : **13700 MERIGNAC**

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté : Certificat d'immatriculation

- 6.2.8.1.3. CABINE : Détérioration Gauche Supérieur
- 6.2.17.1.3. ANTI-PROJECTION : Détérioration Essieu 1 Droit
- 6.2.18.1.3. PARE-CHOC : Détérioration AV
- 7.1.2.1.1. SIEGE PASSAGER : Détérioration AV Droit
- 7.2.3.1.3. CROCHET D'ATTELAGE : Détérioration
- 9.1.3.4.5. OPACITE DES FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT : Méthode alternative, contrôle visuel

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM : **CHAKIR HICHAM**
N° : **073K7004**

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
14/06/1990	14/06/1990
Marque	Type
RENAULT	40ABF23
N° de série	Énergie
OABF000000687	GO
Compteur	Carrosserie
3	BENNE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

En charge CATÉGORIE : **VM-TMA**
NOM : **LIÉ**

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

NOM : **IRIE DE CADAUJAC**
ADRESSE : **PLACE DE MAIRIE**
Code postal : **13400 CADAUJAC**

STATUT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

- Véhicule accepté
Date du prochain CONTRÔLE : **22/03/2018**
N° de pare-brise en cas de défaillance défavorable : **K005437085**

MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :

Service : E1: 71% E2: 61%
global : 65%

Secours : indépendance des circuits

Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :

Service : E1: 3% E2: 7%

Secours : indépendance des circuits

Efficacité du frein de stationnement : 27%

Rabattement des feux de croisement : G: -1,8% D: -2,0% h: >= 0,8 m et <= 1,0 m