



N° d'imprimé : K007571335

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

30/12/2021

N° DU PROCÈS-VERBAL

21024692

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/06/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S073K059

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Zone d'Activité du Pré de la Garde  
175 Rue Antoine de Saint Exupéry  
73300 SAINT - JEAN DE MAURIENNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 074K7013

NOM ET PRÉNOM : PARZY DAVID

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et Date Date de 1ère mise en  
pays d'immatriculation circulation

CH-423-BN (F)

29/06/2018

28/06/2012

Marque

Genre

Carrosserie

KINGLONG

TCP

CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

LA6R1CSB6BB205436

M3

Type/CNIT

Énergie

M30KGLTC000B012

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

216327

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide  
CATÉGORIE DU VÉHICULE :  
Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Opacité des fumées ( $\leq 1.50 \text{ m}^{-1}$ ) :**C1:  $< 0.10 \text{ m}^{-1}$  C2:  $0.10 \text{ m}^{-1}$ **Frein de service :**Efficacité globale ( $\geq 50\%$ ) : global: 62%

Efficacité par essieu : E1: 74% E2: 55%

Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1: 3% E2: 11%**Frein de stationnement :** Efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 34%**Frein de secours :**Efficacité globale ( $\geq 25\%$ ) : global: 34%

Efficacité par essieu : E2: 52%

Déséquilibre ( $< 30\%$ ) : E2: 8%**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -2.2% D: -1.7% h:  $< 0,8 \text{ m}$ **Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: -3.3% D: -3.3%**État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :**

Véhicules de transport en commun de personnes