

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K006060459**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

09/11/2018

N° DU PROCÈS-VERBAL

18035850

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Avant Gauche)

**COMMENTAIRES :**

OPACITÉ DES FUMÉES : Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/11/2019

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S009K029

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Zone Industrielle Delta Sud  
09120 VARILHES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 009K7000

NOM ET PRÉNOM : BLONDEAU CLAUDE

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

750 GE 09 (F)

19/08/1997

19/08/1997

Marque

Genre

Carrosserie

RENAULT

CAM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF6FN60A000007313

N2

Type/CNIT

Énergie

FN60E738N

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

203448

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Frein de service :**Efficacité globale ( $\geq 45\%$ ) : global: 68%

Efficacité par essieu : E1: 75% E2: 63%

Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1: 9% E2: 3%**Frein de stationnement :** Efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 31%**Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

**Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%) : G: -2.3% D: -2.2% h: < 0,8 m

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE