

Certificat d'immatriculation

KM 6017

N° Immatriculation A. CL-181-JP Date de 1<sup>ère</sup> immatriculation B 02/10/2012  
C.1 SUEZ RV ILE DE FRANCE

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

19 21 RUE EMILE DUCLAUX  
92150 SURESNES

D.1 RENAULT

D.2 44AGD1 CC 32

D.2.1

D.3 MIDLUM

E. VF644AGD000003892

F.1 11990 F.2 11990 F.3

G 8716 G.1 8641

J N2 J.1 VASP J.2

K L-0133-06-07 J.3 BOM

P.1 4764 P.2 161 P.3 GO P.6 13

Q S.1 3 S.2 U.1 84

U.2 1725 V.7 V.9 0555\*0651G

X.1 VISITE AVANT LE 11/10/2017

Y.1 46 Y.2 0

Y.3 0 Y.4 4

Y.5 2.76 Y.6 52.76

Pour le ministre et par délégation,  
Le sous-directeur de l'action interministérielle

Ludovic GUILLAUME

H

I 22/06/2017

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

2M04224600282

Certificat d'immatriculation



COUPON DETACHABLE

CL-181-JP 22/06/2017

2017CV32126


VF644AGD000003892

RENAULT

SUEZ RV ILE DE FRANCE

CRFRACL181JP1VF644AGD00000389251210026VASP<<  
BOM<RENAULT<<<<<<<MIDLUM<<<<<<<2017CV3212612

IMPRIMERIE NATIONALE - OF4285 - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SV



N° d'imprimé : Z 002147589

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contre-visite	01/02/2022	22000794		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable	<p>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès verbal de contrôle technique périodique</p> <p><b>DÉFAILLANCES MINEURES</b>            0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme            4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Gauche)</p> <p><b>COMMENTAIRES</b>            Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
26/01/2023				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S091Z186				
(9) RAISON SOCIALE : controleplus.fr - LE PLESSIS				
(3) COORDONNÉES : SARL CCPLP 6 rue de la Longue Raie 91220 Le Plessis Pâté				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 091Z7031				
NOM ET PRÉNOM : GEDDA FRANCK				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays			Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
CL-181-JP (F)			22/06/2017	02/10/2012
Marque			Genre	Carrosserie
RENAULT			VASP	BOM
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale	
VF644AGD000003892			N2	
Type/CNIT			Énergie	
44AGD1 CC 32			GO	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
98977				
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
ÉTAT DE CHARGE : A vide	<b>Frein de service :</b>			
CATÉGORIE DU VÉHICULE :	Efficacité globale (≥ à 50%) : 73%			
Véhicule à moteur de transport de marchandises	Efficacité par essieu : E1 : 77% E2 : 70%			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 18% E2 : 10%			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (≥ à 18%) : 47%			
PROCÈS-VERBAL N° : 22000692	<b>Frein de secours :</b> indépendance des circuits			
DATE : 27/01/2022	<b>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :</b> G : -1.3% D : -1.0% h : <0.8m			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S091Z186	<b>État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :</b>			
	Bennes à ordures ménagères			