



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K007130200**

NATURE DU CONTRÔLE Contre-visite	(3) DATE DU CONTRÔLE 11/01/2021	N° DU PROCÈS-VERBAL 21023048
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ <i>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique</i> DÉFAILLANCES MINEURES : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite Gauche Inférieur)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 14/12/2021		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S059K331		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : Z. I. de Cantimpre Avenue de l'Europe 59400 FONTAINE NOTRE DAME		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 002K7013		
NOM ET PRÉNOM : ROUTIER ALEXIS		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DA-654-DL (F)	27/09/2017	09/12/2008
Marque	Genre	Carrosserie
MAN	CAM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WMA18SZZ09W121876	N3	
Type/CNIT	Énergie	
ABSENT	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
742587		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service : Efficacité globale (≥ 45%) : global: 57% Efficacité par essieu : E1: 69% E2: 54% E3: 46% Déséquilibre (< 20%) : E1: 3% E2: 11% E3: 1% Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 28%
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours : Efficacité globale (≥ 23%) : global: 28% Efficacité par essieu : E2: 40% E3: 44% Déséquilibre (< 30%) : E2: 4% E3: 10%
PROCÈS-VERBAL N° : 20022816 DATE : 15/12/2020		Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.0% D: -1.2% h: < 0,8 m
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S059K331		