N° D'IMPRIMÉ C51714586

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	18/03/2022	22054686

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/03/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S002C121

(9) RAISON SOCIALE : SASU JANA

(3) COORDONNÉES : 66 RUE DES ECOLES
02840 ATHIES SOUS LAON
Tél : 03 23 24 49 96

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 002C1097

NOM ET PRÉNOM : LIBERT Sebastien

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AM-678-XL (F)	05/03/2010	05/03/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1EDC1H641935437	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
EDC1H6	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion ARD, ARG

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/04/2019 : 108097 km / 30/03/2020 : 119414 km / 22/03/2021 : 128260 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

137771

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		4 %	
Forces verticales :	1648 daN			1779 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	553 daN	523 daN	599 daN	612 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	553 daN	523 daN	599 daN	612 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité (1.5 m-1) C1 : 0.33 m-1 C2 : 0.37 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-2.0 %	-1.9 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %	+0.7 %

PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS - janvier 2019