EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 103920697

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

E 060

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/12/2020	20128667

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/12/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 06/12/2021

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S029D223

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE DU CARPONT

(3) COORDONNÉES : 445, Rue de Mescadiou

29850 GOUESNOU

Tél : 02.98.07.76.86 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : LE PORS ERIC

N° D'AGRÉMENT : 029D1118

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BJ-250-AF(F)	18/02/11	18/02/11

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	BIPPER

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3AA8HSCB8128675	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10PGTCT001Y039	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable

2.1.5.b.1. DIRECTION ASSISTÉE : Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN)

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse : AR

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

181170

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+5.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		4 %	
Forces verticales :	732 daN		580 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	255 daN	278 daN	216 daN	209 daN
Déséquilibre (< 20%) :	9 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	255 daN	278 daN	216 daN	209 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 73 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.45m⁻¹) :	C1: 0.71	C2: 0.51		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.0 %	-2.2 %		

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

E060

N° d'imprimé : D 098700507

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique complémentaire	14/01/2020	20122329

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/01/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S029V032

N° RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE DU CARPONT

N° COORDONNEES : 23 ROUTE DE BREST

29850 GOUESNOU

Tél : 02.98.07.76.86 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : LE PORS ERIC

N° D'AGRÉMENT : 029D1118

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BJ-250-AF(F)	18/02/11	18/02/11

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	BIPPER

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3AA8HSCB8128675	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10PGTCT001Y039	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

166660

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées ($1.45m^{-1}$) : C1: 0.57 C2: 0.55