



Fiche de méthodologie pour l'état des lieux des produits réformés

Cette procédure est mise en place pour éviter au maximum les vices cachés lors des ventes, merci. Cependant cette liste est seulement à titre informative car il peut avoir des pièces ou des problèmes mécaniques non répertoriés que l'on ne connaît pas.

Matériel : PEUGEOT 206 diesel	Code : CG135P Immat: 811 BCP 35	Kms 146447	ANNEE : 14/11/2008 CT : 04/10/2018
Vente Agorastore	<input checked="" type="checkbox"/>	VIGNETTE CRIT AIR 3	NORME EURO 4
Etat général carrosserie: enfoncement sur le côté au niveau de la vitre arrière de la porte arrière gauche (forcée), baguette cassée, rétroviseur cassé, voir photos, la carrosserie a de mult impacts et rayures sur l'ensemble.			
Problèmes mécanique : moteur tournant, voyant air bag allumé ?			
Pneus : USURE 75%			
Freins : Disques et plaquettes USURE 75%			
Distribution + PAE: fait à 130811 en 2018			
Batterie HS			
Pas de suivi mécanique			
Véhicule à enlever sur plateau			
Estimation du prix de vente: 500 euro		le : 27/05/2021	