EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

né : K007595878

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/10/2021	21097079

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/10/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S045K103

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : RUE DES CHANTEMELLES
ZAC DES VARANNES
45140 INGRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 045K7035

NOM ET PRÉNOM : VIGNERON CLAUDE

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
4639 TL 45 (F)	21/12/1989	21/12/1989

Marque	Genre	Carrosserie
UNIC	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
ZCFA1SD0001137608	N3

Type/CNIT	Énergie
A1SD0038	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

62264

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Intérieur Extérieur)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Latéral Gauche Extérieur)

6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Intérieur)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤3.00 m^{-1}) :
C1: 0.75 m^{-1} C2: 0.66 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 45%) : global: 58%
Efficacité par essieu : E1: 59% E2: 57%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 13% E2: 14%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 32%
Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -0.7% D: -1.9% h: < 0,8 m