



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K008046078**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/10/2022	22036455
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p><b>DÉFAILLANCES MINEURES :</b></p> <p>2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité</p> <p>2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)</p> <p>6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Milieu)</p> <p><b>COMMENTAIRES :</b></p> <p>Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
23/10/2023		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S087K114		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 7 Rue Jacques Goddet Z. I. N. 87280 LIMOGES		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 087K7014		
NOM ET PRÉNOM : LE LOSTEC BERTRAND		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EE-940-SZ (F)	24/08/2016	13/10/2008
Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	BOM
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VF629AHB000000699	N3	
Type/CNIT	Énergie	
29AHB2DC239E	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
236076		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide	<p><b>Opacité des fumées (<math>\leq 0.60 \text{ m}^{-1}</math>) :</b> C1: <math>&lt; 0.10 \text{ m}^{-1}</math> C2: <math>&lt; 0.10 \text{ m}^{-1}</math></p> <p><b>Frein de service :</b> Efficacité globale (<math>\geq 45\%</math>) : global: 60% Efficacité par essieu : E1: 65% E2: 57% Déséquilibre (<math>&lt; 20\%</math>) : E1: 10% E2: 9%</p> <p><b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (<math>\geq 18\%</math>) : 27%</p> <p><b>Frein de secours :</b> Efficacité par essieu : indépendance des circuits</p> <p><b>Feux de croisement (-0,5% à -3%) :</b> G: -1.7% D: -2.6% h: de 0,8 m à 1 m</p> <p><b>Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :</b> G: -4.0% D: -1.4%</p> <p><b>État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :</b> Bennes à ordures ménagères</p>	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		