CM 443 BS

DEPOT DE FORBACH

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE		LIEU DE LA VERIFICATION	
Code Mission :	B21	N° intervention :	0500550
Date de la vérification :	23/07/2020	Repère Client :	CM443BS/Forbach
Vérificateur APAVE :	Mr FEUERSTEIN GILLES	Repère Bâtiment :	
		Repère Service :	
		N° APAVE :	0001424710

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation	:	SYSTEME DE LEVAGE POUR BENNES AMOVIBLES SUR VEHICULE			
Fabricant	:	GUIMA	Type	:	T18
N° Identification	:	05T180130 / CM443BS / Forbach	Capacité max (kg)	:	15 950,00
Année (plaque)	:	2005	Hauteur (m)	:	
Portée (m)	:				
Particularités	:	Commande par boutons poussoirs situés au poste de conduite du porteur Interdiction de coulisser crochets fermés Interdiction d'ouvrir les crochets en position bennage Equipement : crochet avec linguet			

Marquage : CE

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et 3 du rapport)

Documents présentés : aucuns
Examen effectué en présence de : M.SEMEUR Frédéric
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance : Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 15 950

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Désignation	:	SYSTEME DE LEVAGE POUR BENNES AMOVIBLES SUR VEHICULE	Fabricant	:	GUIMA
N° Identification	:	05T180130 / CM443BS / Forbach	Type	:	T18

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

OBSERVATIONS

CHARPENTE DE L'APPAREIL - Socle, colonne, flèche, rallonges : Plusieurs fissures d'une des traverses au niveau de la charpente des mécanismes de levage : y remédier. Corrosion de la charpente: y remédier. Remettre en place les repères du centre de gravité.

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE - Identification et état des organes de service : Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation	:	SYSTEME DE LEVAGE POUR BENNES AMOVIBLES SUR VEHICULE	Fabricant	:	GUIMA
N° Identification	:	05T180130 / CM443BS / Forbach	Type	:	T18

SOURCE D'ENERGIE	
Source	*Aspect général satisfaisant*
Equipements et canalisations	*Bon état apparent*
CHASSIS - PORTEUR	/
Châssis, traverses, longerons	*Sans anomalie visible des parties accessibles sans démontage*
Chariot de translation, guidages	*Sans anomalie visible*
CHARPENTE DE L'APPAREIL	
Fixation de la grue	*Sans défaut apparent des parties accessibles*
Socle, colonne, flèche, rallonges	**Voir observation**
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	*- Avertisseur sonore de manoeuvre,*
Identification et état des organes de service	**Voir observation**
Retour au point neutre	*Assuré*
Mise en marche - arrêt - sélecteur	*Fonctionne*
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	*- Fin de course haut par mise en butée* *- Limiteur de vitesse par limiteur de débit*
Mécanismes et organes de transmission	*Sans anomalie visible sans démontage*
Protection des organes mobiles de transmission	*Assurée sur les organes accessibles*
Frein - Arrêt mouvement	*Efficace à charge d'essai*
Limitation de la vitesse	*Disposition constructive efficace à charge d'essai*
Limitation de course	*Assurée*
Crochet	*Bon état - Linguet ou dispositif équivalent en place*
DISPOSITIONS DIVERSES	
Affichage des charges sur l'appareil	*Lisible du poste de conduite par le conducteur*
Consignes de sécurité	*Apposées au poste de conduite*
Eclairage incorporé à l'appareil	*Fonctionne*
Identification - Repère	*Existe*