



Epinal, le 22/02/2021

Benne à chargement latéral DE616KM

Descriptif

152.244 km

10.201 h

Véhicule qui a été utilisé en double poste

Châssis Renault

- Batteries HS

Carrossage Packmat (LABRIE)

- Système de compaction HS
- Plancher HS
- Rails de compacteurs HS
- Diverses fuites hydrauliques : PVG, Pompe hydraulique
- Joints de vérins de compacteur HS
- Systèmes de compaction non présent

Le Directeur des services techniques

Christophe CARU

christophe.caru@sicovad.fr