



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP21472015

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 21/09/2022	N° DU PROCÈS-VERBAL 22000944
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 20/10/2022	DÉFAILLANCES MAJEURES 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (Avant Droite)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite	DÉFAILLANCES MINEURES 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.9.d.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Défaut d'identification 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S064Z097 (9) RAISON SOCIALE : Contrôle Technique Serros Poids Lourds (3) COORDONNÉES : Z.I. rue d'Artouste 64121 SERRES CASTET	COMMENTAIRES Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 064Z7026 NOM ET PRÉNOM : DA PINHA BASTO SEBASTIEN SIGNATURE :	<i>br 14</i>	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays : CM-982-CJ (F) Date d'immatriculation : 23/10/2012 Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 18/10/2000 Marque : IVECO Genre : VASP Carrosserie : INCENDIE (1) N° dans la série du type (VIN) : ZCFA1GG0002309561 (5) Catégorie internationale : N3 Type/CNIT : A1GG003A36 Énergie : GO Document(s) présent(s) : Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 30745		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	Frein de service : Efficacité globale (≥ à 45%) : 65% Efficacité par essieu : E1 : 70% E2 : 61% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 7% E2 : 14% Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 33% Frein de secours : indépendance des circuits Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.6% D : -0.7% h : <0.8m Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : +0.4% D : +0.5% État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage	

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGÉ

29553