Fiche de méthodologie pour l'état des lieux des produits réformés

Cette procédure est mise en place pour éviter au maximum les vices cachés lors des ventes, merci. Cependant cette liste est seulement à titre informative car il peut avoir des pièces ou des problèmes mécaniques non répertoriés que l'on ne connaît pas.

Matériel : CASE WX150	**Code : F116T**	**ANNEE : 13/11/2002**	**9450 HEURES**
Vente Agorastore X			

Etat général :

Moteur tournant tout fonctionne
Joint de vérins de godet neufs.
4 pneus 15% d'usure (presque neuf, voir photos)
Vendu avec trois godets (voir photos)

Problèmes mécaniques :
Consommation d'huile importante
Moteur très fatigué
Pompes hydrauliques très fatiguées
Pas la puissance nécessaire lors des décaissements.

Estimation du prix de vente: 10000 euro **le : 27/05/2021**