

708867

N° Immatriculation A. CZ-172-YB Date de 1^{ère} immatriculation B. 28/10/2013

C.1 TRANSDEV ALPILLES BERRE MEDITERRANEE

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

5 VOIE DU PORTUGAL

13127 VITROLLES

D.1 HEULIEZ BUS

D.2 GX586H1CA41DT

D.2.1 M30HEUTC002F143

E. VJ1GX586H7C002523

D.3 GX 127

F.1 15410

F.2 15410

F.3

G 9050

G.1 8975

J M3

J.1 TCP

J.2 CE

J.3 BUS

K e2*2007/46*0074*02

P.1 5880

P.2 160

P.3 G0

P.6 16

Q

S.1 21

S.2

U.1 93

U.2 2025

V.7

V.9 2005/55*2008/74EEV

X.1 VISITE AVANT LE 04/01/2022

Y.1 410

Y.2 285

Y.3 0

Y.4 11

Y.6 2.76

Y.6 708.76

Pour le ministre et par délégation, Le sous-directeur de la protection des usagers de la route

Zohair Bouaouiche

Zohair BOUAOUICHE

09/11/2021

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

Certificat d'immatriculation

CZ-172-YB 09/11/2021

2021FE59137

VJ1GX586H7C002523

HEULIEZ BUS

TRANSDEV ALPILLES BERRE MEDITERRANEE



COUPON DÉTACHABLE

CRFRACZ172YB6VJ1GX586H7C00252311310281TCP<<<
BUS<HEULIEZ<BUS<<<GX<127<<<<<<<<2021FE5913778

IMPRIMERIE NATIONALE - OFS9402 - L - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SV



2M05304462035



19999608

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z 200427718**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		04/01/2022	22000030
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		<p>DÉFAILLANCES MINEURES</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0148 P2200 P0420 P208B</p> <p>9.1.2.b.1. ISSUES DE SECOURS : Signalisation des issues de secours illisible (Avant Arrière)</p> <p>9.9.1.a.1. INSCRIPTIONS : Inscriptions manquantes, erronées, illisibles ou non conformes aux exigences</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
03/07/2022			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S013Z230			
19) RAISON SOCIALE : CTPLV			
(3) COORDONNÉES : 32 avenue de londres - BP62019 13127 VITROLLES			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 013Z7026			
NOM ET PRÉNOM : BUGNOLI LAURENT			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
CZ-172-YB (F)		09/11/2021	28/10/2013
Marque	Genre	Carrosserie	
HEULIEZ BUS	TCP	BUS	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VJ1GX586H7C002523		M3	
Type/CNIT		Énergie	
M30HEUTC002F143		GO	
Document(s) présent(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
492651			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide		Opacité des fumées (\leq à 0.87 m ⁻¹) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes		C1 : <0.10 m ⁻¹ C2 : <0.10 m ⁻¹	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		Frein de service :	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Efficacité globale (\geq à 50%) : 70%	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 69%	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 8% E2 : 7%	
		Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18%) : 39%	
		Frein de secours :	
		Efficacité globale (\geq à 25%) : 39%	
		Efficacité par essieu : E2 : 63%	
		Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 11%	
		Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.2% D : -0.5% h : <0.8m	

