Certificat d'immatriculation

KT16033

N° Immatriculation — Date de 1ère immatriculation

A. CP-270-QP **B** 09/01/2013

C.1 SUEZ RV ILE DE FRANCE

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

19 RUE EMILE DUCLAUX

92150 SURESNES

D.1 IVECO

D.2 TE2N33E2G38 **D.2.1**

D.3 AD260S33Y/PS CNG **E.** WJME2NN100C253771

F.1 27000 **F.2** 26000 **F.3** 29500

G 15336 **G.1** 15261

J N3 **J.1** VASP **J.2** **J.3** BOM

K P 0301-10-01

P.1 7790 **P.2** 243 **P.3** GN **P.6** 27

Q **S.1** 3 **S.2** **U.1** 89

U.2 1500 **V.7** **V.9** 0555*0874K

X.1 VISITE AVANT LE 06/12/2017

Y.1 0 **Y.2** 0

Y.3 0 **Y.4** 0

Y.5 2.76 **Y.6** 2.76

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de l'action interministérielle

Ludovic GUILLAUME

H

I 20/06/2017

Z.1 RALENTISS. +PTAC/PTRA + 250 KG KG

Z.2

Z.3

Z.4

2M04223552865

COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

CP-270-QP 20/06/2017

2017CU22607

WJME2NN100C253771

IVECO

SUEZ RV ILE DE FRANCE

CRFRACP270QP1WJME2NN100C25377151301092VASP<<
BOM<IVECO<<<<<<<<<AD260S33YPS<C2017CU2260774

IMPRIMERIE NATIONALE – 0F42356 - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SIV

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : Z 002204321

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/01/2022	22000526

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/01/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z186

(9) RAISON SOCIALE : controleplus.fr - LE PLESSIS

(3) COORDONNÉES : SARL CCPLP
6 rue de la Longue Raie
91220 Le Plessis Pâté

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091Z7010
NOM ET PRÉNOM : DAIRI FARID
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-270-QP (F)	20/06/2017	09/01/2013
Marque	**Genre**	**Carrosserie**
IVECO	VASP	BOM

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WJME2NN100C253771	N3
Type/CNIT	**Énergie**
TE2N33E2G38	GN

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

88381

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (Gauche Milieu Latéral)
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS DES MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420 P0133

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 55%
Efficacité par essieu : E1 : 64% E2 : 69% E3 : 31%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 4% E2 : 1% E3 : 9%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 29%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.0% D : -1.1% h : <0.8m

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Bennes à ordures ménageres