

**FICHE DE CONTROLE SECURITE N° CV-19-05081**

Conforme aux arrêtés des 5 mars et 4 juin 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R233-11 du code du travail.

**Raison sociale :** COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT BLANC - CCPMB **Code client :** 74C2599

**Date :** 09/12/2019

**Type de benne :** BOM33 **N° série :** 14528

**Type de LC :** **N° série :**

**N° immatriculation :** 8854ZL74 **Parc N° :**

**N° de contrat :** CVS-CVT-169

**Sortie Atelier :** OR n° CCS-19-10284

**Visite :** 1ère 2ème 3ème 4ème ✓

**Client présent au cours de la visite :** Oui Non ✓

**Si oui, nom de la personne :**

**COMMANDES SUR PUPITRE (Essais et fonctionnement)**

Interrupteur mise sous tension	Bon état	Boutons d'arrêt d'urgence	Bon état
<b>Fonctions :</b>			
Ouverture de porte	Bon état	Fermeture porte jusqu'à la zone de sécurité	Bon état
Ejection	Bon état	Rétroflexe porte	Bon état
Recul éjecteur	Bon état	Contrôle régime accélération auto	Bon état

Observations :  
 Fuite interne sur le vérin d'éjecteur

**CONTROLE DES COMMANDES SUR BOITIER PORTE (Essais et fonctionnement)**

	Gauche	Droite
Boitier Gauche Etat général étanchéité	Bon état	Bon état
Etat des protections	Bon état	Bon état
Arrêt d'urgence	Bon état	Bon état

Observations :  
 Jeu sur rotule de bielle droite de compactage côté axe de pelle  
 Usure du joint de porte  
 Usure de la tôle de panneau intermédiaire de compactage

**MARCHE PIED**

	Gauche	Droite
Déformation	Bon état	Bon état
Fonctionnement Articulation	Bon état	Bon état
Fixation	Bon état	Bon état
Bande Caoutchouc	Bon état	Bon état
Sécurité Marche Pied ( contacteur )	Bon état	Bon état
Grille	Bon état	Bon état

Observations :

**POIGNEE DE MAINTIEN**

	Gauche	Droite
Déformation	Bon état	Bon état
Fixation	Bon état	Bon état
Etat du Revêtement	Bon état	Bon état

Observations :

**SIGNALISATION (Fonctionnement)**

	Gauche	Droite
Feux de recul	Bon état	Bon état
Feux Stop	Bon état	Bon état
Antibrouillards	Bon état	Bon état
Clignotants	Bon état	Bon état
Veilleuses	Bon état	Bon état
Feux de Gabarit	Bon état	Bon état
Gyrophare et F.P.L	Bon état	Bon état

Observations :

**CAMERA**

Observations :



**NOIRME 1501-1**

	Essai réalisé ?	Si oui :
Blocage Marche Arrière	Oui	Bon état
Régulation à 30 Km/h	Oui	Non concerné
Fonctionnement Barrière immatérielle	Oui	Bon état
Fonctionnement Présence Ripeurs	Oui	Bon état
Capteur sur Porte de Visite	Oui	Bon état

Observations :

**FIXATION FAUX CHASSIS / CHASSIS**

	Gauche	Droite
Fixation	Bon état	Bon état

Observations :

Protection latérale LC D HS.  
 Prévoir de fixer l'appuie bas de LC

**LEVE CONTENEUR**

Etat des sécurités ( capteur, Protection ripeurs, etc )	Bon état
Etat des vérins et axes articulations	Intervention à prévoir
Etat du mécanisme en général	Bon état

Observations :

**AUTO-COLLANTS DE SECURITE**

Auto-collants	Bon état
---------------	----------

Observations :

NOM et SIGNATURE  
du Contrôleur

NOM et SIGNATURE  
du Responsable



(\*) A défaut, faire impérativement signer le Responsable d'Agence.

**Compte-rendu verbal fait ?**

Oui

Si oui, nom de la personne : Mr Chatel.F

Si non, motif :



**La société SEMAT décline toute responsabilité en cas d'accident si les remarques de ce présent rapport n'étaient pas prises en compte. Il vous incombe d'effectuer à votre charge les travaux préconisés.**